

«Утверждаю»
Гл. инженер ООО «БСК»
Р.А. Нурлыгаянов

«__» _____ 2016г.

Дефектная ведомость
Замена элементов БСК-1,2 и утилизация

ПС «Аксаково»

БСК-1 инв. № ОС0005486

БСК-2 инв. № 50444888

Мы, нижеподписавшиеся, провели осмотр основного средства и составили техническое задание на предмет необходимости выполнения работ:

Выявленные дефекты	Работы по устранению (укрупненно)
1. Трещины на опорных изоляторах, нарушение армировки фаз «А, В, С»	Замена опорных изоляторов
2. Вспучившиеся элементы БСК-1,2, разрушение армировки на изоляторах конденсаторов, трещины, местами подтеки	Замена конденсаторов БСК-1,2
3. Срок эксплуатации с 1978г	
4. Нарушена антикоррозийная защита металлоконструкции	Восстановление антикоррозийного покрытия металлоконструкций покраской

Перечень работ, необходимых для включения в смету:

№	Наименование работ	Ед. изм.	кол-во
1.	Демонтаж старых и монтаж новых опорных изоляторов БСК-1	шт.	18
2	Демонтаж старых и монтаж новых опорных изоляторов БСК-2	шт	72
3	Демонтаж старых конденсаторов БСК-1	шт	25
4.	Демонтаж старых конденсаторов БСК-2	шт.	480
5	Монтаж новых конденсаторов БСК-2	шт	25
6.	Монтаж новых конденсаторов БСК-2	шт	120
7	Снятие алюминиевой ошиновки схемы соединения элементов БСК-1	м	6
8	Демонтаж старой алюминиевой ошиновки схемы соединения элементов БСК-2	м	150
9	Установка ошиновки схемы соединения элементов БСК-1		6
10	Монтаж новой алюминиевой ошиновки схемы соединения элементов БСК-2	м	114
11	Сварка алюминиевой ошиновки (длина шва)	м	2,6
12	Установка термокомпенсаторов ошиновки из гибких связей сваркой	шт.	18
13	Резка металлоконструкций блока конденсаторов	м	18,72
14	Сварка металлоконструкций	м	9
15	Замена метизов крепления изоляторов	шт.	480
16	Подготовка поверхности металлоконструкций к покраске и покраска	т	4,32
17	Утилизация конденсаторов с содержанием трихлордефинола.	шт.	518

№	Наименование ТМЦ	Ед. изм.	кол-во
1.	Грунтовка ГФ-021 для металлических поверхностей	кг	17,5
2.	Краска серая МЛ-12	кг	17,2
3.	Шина алюминиевая 4х40	м	114
4.	Термокомпенсатор А 4*40	шт	38
5.	Прочие ТМЦ	по ведомости работ	

№	Наименование ТМЦ	Ед. изм.	кол-во
1	Опорные изоляторы типа ОНШП-20-10	шт.	70
2	Опорный изолятор ОСК-10-35-Го4-3 УХЛ1	шт	20
2	Конденсаторы КЭП2-0,66-80-2У1(по опросному листу)	шт.	145

Комиссия в составе:

Начальник СПС

Начальник Западного района

Начальник ПС «Аксаково»

Начальник ОРИП

В.В. Бобына.

А.А. Рахматуллин.

Д.О. Малышкин.

Л.А. Поляков.